

Vandlauget i Ørestad

Årsrapport 2015

CVR. nr. 28948972

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	4-8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2015 - 31.december 2015	10
Balance pr. 31.12.2015	11
Noter	12-14

Foreningsoplysninger

Forening

Vandlauget i Ørestad

Hjemstedskommune København

Vandlauget er stiftet den 13.12.2002

Bestyrelse

GF Ørestad Universitetskvarter

GF Ørestad City

GF Ørestad City Syd

GF Amager Fælled Øst

GF Ørestad Center

GF Ørestad Syd

Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Københavns Kommune, borgerrep.

Københavns Kommune, borgerrep.

Gertrud Birke, formand

Niels Walentin Jensen,

Anne Frederikke Aage,

Kasper Fabricius,

Lotte Eiskjær Andersen,

Klaus Hansen,

Peter Larsson,

Jacob Hougaard,

Jens-Kristian Lütken,

Administration

Grundejerforeningsekretariatet Ørestad

Teknisk bistand og administration

Rambøll

Regnskab

Datea A/S

Revision

Deloitte

Godkendt på Vandlaugets ordinære regnskabsmøde, den 16. marts 2016

Ledelsespåtegning


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Vandlauget i Ørestad.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vandlaugets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den

Bestyrelse




Gertrud Birke
Ørestad Universitetskvarter




Kasper Fabricius
Amager Fælled Øst




Niels Walentin Jensen
Ørestad City




Lotte Eiskjær Andersen
Ørestad Center




Peter Larsson
Udviklingsselskabet By og Havn I/S




Klaus Hansen
Ørestad Syd



Anne Frederikke Aage
Ørestad City Syd



Jacob Hougaard
Københavns kommune, borgerrepræsentationen



Jens-Kristian Lütken
Københavns kommune, borgerrepræsentationen


Administratorerklæring

Årsrapporten er udarbejdet af

DATEA A/S

Lyngby Hovedgade 4,

2800, Kgs. Lyngby


Majbritt Mose Dam

Controller

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Vandlauget

Påtegning på årsrapporten

Vi har revideret årsrapporten for Vandlauget for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Vandlaugets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af Vandlaugets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsrapporten.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten.

København, den 16. marts 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Ulrik Benedict Vassing
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning 2015

Indledning

Vandlauget i Ørestad forestår drift, vedligeholdelse og fornyelse af Ørestads kanaler og det tilhørende forsyningssystem. I det følgende gives en kort status for Vandlaugets aktiviteter i 2015.

Ørestads kanaler har i 2015 bestået af Den Landskabelige Kanal, Universitetskanalen, Hovedkanalen City, Bydelskanalen, Kaskaderne, vandløbet ved Rambøll, Hovedkanal Syd og Søerne i Syd og Renderne i Syd.

Vandlauget har ansat Kim Jansen som driftsleder pr. 1. januar 2016, idet Frank Henriksen er gået på efterløn, men er ansat som tilkaldevikar. Grønpleje af kanalerne fortages fortsat af Michael Larsen fra JKS.

Ørestads kanaler

Kanaler, ulovlige udledninger

Der blev den 3. og 4. september 2015 registreret en ulovlig udledning af spildevand til en regnvandsbrønd beliggende øst for Richard Mortensens Vej tæt på Sø 3 fra byggeriet Stepperne. Kontamineringen er stoppet og brønden er spulet, men vandkvaliteten er fortsat ikke tilfredsstillende. Vandkvaliteten vil derfor blive undersøgt igen efter ca. 1 måned fra sidste prøvetagning dvs. primo 2016.

Fredag den 19. november 2015 kunne det konstateres at hele Hovedkanal Syd var blevet kontamineret med suspenderet materiale. Nord for Eiler Billes Allé er kanalen tom og derfor ikke påvirket af nævnte påvirkning. Det kunne konstateres, at udledningen af suspenderet materiale skyldtes, at der pga. byggeaktiviteter i området findes opslemmet ler/sand i regnvandet på arbejdsveje i området. Dette regnvand afvandes til vejbrønde og derfra videre til HOFORs vejvandssystem. HOFOR havde imidlertid stoppet deres pumpestation i Ørestad Syd på grund af bortledningsproblemer. Da vejvandssystemet har overløb til Hovedkanal Syd ved Asger Jorns Allé og til Søerne i Syd ved Robert Jacobsens Vej er det opslemmede materiale i vejvandet derfor løbet ud i Hovedkanalen og videre til Søerne i Syd. Der er taget initiativ over for HOFOR og Københavns Kommune for at stoppe udledningen.

Afledning fra kanalsystemet

Vandet fra Ørestads kanaler ledes til grøfter og kanaler på Amager og Kalvebod Fælleder.

Vedligeholdelse af grøfter og kanaler nord for Vejlands Allé påhviler Københavns Kommune og en række udledere. Der foreligger ikke en aftale om, hvem der er ansvarlig for at sikre afledningen nord for Vejlands Allé. Syd for Vejlands Allé er det Vestamager Pumpedigelags ansvar. Vandlauget har i 2015 iværksat et arbejde for at gøre ansvarsfordelingen mht. vedligehold klarere, og vil fremover registrere og udføre visuelle eftersyn af udvalgte grøfter, som er af vital betydning for afledning fra Ørestad.

Københavns Kommune har udarbejdet en skybrudsplan for bl.a. Amager. Af denne fremgår at Ørestads Kanaler i tilfælde af skybrud skal modtage vand fra det bebyggede områder ved Amager Fælledvej, Grønjordsvej mv., idet dette vand planlægges ledt til Universitetskanalen. Vandlauget deltager fremadrettet i dette planlægningsarbejde.

Ulykker

I løbet af vinteren 2014/15 er der registreret en drukneulykke med dødelig udgang i Sø 2 ved Richard Mortensens Vej. De præcise omstændigheder omkring ulykken er ukendte. Vandlauget har været i kontakt med politiet omkring forløbet, og politiet har ikke haft bemærkninger til sikkerheden omkring søerne.

For at sikre, at stigetrin i kanalerne kan ses i mørke er disse blevet malet.

Vedligehold af konstruktionerne

I 2015 er der udført generaleftersyn i Bydelskanalen inkl. vej- og stibroer, ventilbygværk, pumpestation og vandløbet ved Hannemanns Allé samt eftersyn af konstruktioner under vandlinjen i Bydelskanalen. Der blev ikke konstateret væsentlige skader, og de eftersete konstruktioner er overordnet i god stand.

I 2015 er der ud over eftersynene også udført en gennemgang af vej- og stibroernes dilatationsfuger. Der er udarbejdet et oplæg til udskiftning af skadede eller manglende fuger på 10 bygværker. Disse reparationer kan iværksættes løbende eller som en samlet entreprise.

Af større vedligeholdelsesopgaver i 2015 er der udført den årlige tømning og rensning af Kaskaderne i city samt antigraffitibehandling af Den Hvide Trappe ved Islands Brygge station og installeret nyt ventilationsanlæg i pumpestation.

Der arbejdes fortsat på at definere vedligeholdsmæssige grænseflader til andre ejere af broer og kanalvægge, som støder op til, er fælles med eller er sammenbygget med Vandlaugets konstruktioner. Aftaler herom påregnes tinglyst på de enkelte matrikler. Arbejdet følger nogenlunde udførelsen af generaleftersyn.

Der er i 2016 planlagt generaleftersyn af Hovedkanal City med tilhørende broer og ventilbygværk samt generaleftersyn af ventilbygværker.

Ud over generaleftersyn er der planlagt udførelse af 1-års gennemgang af de tre nye træbroer i Universitetskanalen.

Af større vedligeholdelsesarbejder planlægges i 2016 reparation af utæt rørgennemføring ved ventilbygværk ved Den Landskabelige Kanal og spuling af dræn langs Den Landskabelige Kanal udover den årlige oprensning af Kaskaderne.

Nye vandelementer og anlæg i Vandlaugets regi

Vandlauget har i efteråret 2014 indledt drøftelse med Bella Center, som antageligt ønsker at aflede regnvand fra en del af området til Hovedkanal City. Baggrunden er, at der de kommende år planlægges byudvikling på Bella Centers område.

By & Havn har oplyst, at de ønsker, at overdrage Nordre Landkanal fra Øresundsmotorvejen til Center Boulevard til Vandlauget. Vandlauget har indledt drøftelser om betingelserne for dette med By & Havn.

I forbindelse med byudvikling omkring Arenaen er Hovedkanal Syd forlænget mod nord. Endvidere etableres et bassin på en plads ved Ørestads Boulevard, ud for den mulige metrostation. Disse anlæg er etableret i 2015 og overdrages herefter til Vandlauget.

I Universitetskanalen har grundejerforeningen etableret 3 sænkede trædæk, som Vandlauget har ydet tilskud til og som delvist overgår til Vandlaugets vedligehold.

Rambøll planlægger at forskønne områderne under Metroen og ud for Rambøll.

Monitering af vandkvalitet

Sigtdybden suppleret med en vurdering af den æstetiske vandkvalitet er et sammendrag/summen af tilsyn og undersøgelser. Således har sigtdybden i Ørestads kanaler som helhed varieret fra sigt til bund med dybder fra ca. 1,5 m og til mindre dybder på ca. 1 m. For forskellige tidsperioder har sigtdybden været mindre. Den æstetiske vandkvalitet har varieret fra klart/flot til grumset/grønligt. Den nævnte variation må forventes i et så stort og langstrakt "kunstigt" system, hvor hver kanal fungerer uafhængigt af de andre. Specielt gælder det for nye vand anlæg efter deres etablering, at de vil kunne være uklare indtil en ligevægt med beplantning og fisk er opnået. Dette er bl.a. gældende for Hovedkanal syd og Søerne i Syd.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at vandkvaliteten/sigtdybden i Bydelskanalen langs Arne Jacobsens Allé og især sektion 1 til 4 ikke har været tilfredsstillende over en længere periode. Sigtdybden har i perioder været nede på ca. ½ m. Med baggrund heri, har der foregået forskellige tiltag til bedring af denne. En væsentlig aktivitet har været at fjerne karper fra kanalen, idet disse har været under mistanke for at oprode bunden med sedimenteret materiale og dermed give et bidrag til den dårlige sigtdybde. I 2015 blev vandspejlet derfor sænket, hvilket var nødvendigt i forbindelse med at fange dem. Dette resulterede i, at 16 karper større end ca. ½ m og ca. 40 karper mindre end ca. ½ m blev fjernet fra kanalen. I forbindelse med det sænkede vandspejl blev det i kanalen sedimenterede slam ligeledes fjernet. Denne "oprensning" har for nærværende resulteret i en meget flot vandkvalitet med sigt til bund.

Herudover er der i 2015 gennemført undersøgelser af potentielle kilder til transport af stoffer til Bydelskanalen dvs. regnvandstilførsler og andre tilførsler af materiale til kanalen. Blandt andet er det observeret, at vandet skummer i en tilløbsbrønd og en regnvandsbrønd til kanalen, hvorfor det fortsat undersøges om der eventuelt foregår ulovlige spildevandstilførsler. Det skal også nævnes, at der i perioden har været undersøgt forskellige tilførsler for indholdet af spildevand. Indtil videre har disse tiltag ikke givet oplysninger om ikke lovlige tilførsler til kanalen. I 2016 vil udviklingen i sigtdybden/vandkvaliteten i Bydelskanalen blive fulgt nøje med det formål at registrere en eventuel hurtigere forringelse af denne end hvad der kan forventes.

Renseanlægget

Renseanlægget (Actiflo anlægget) har til formål at forsyne kanalerne med rensset vand både i tørre perioder, og når vandkvaliteten er utilfredsstillende. I 2015 er der udledt i alt 44.097 m³ vand til Vandlaugets kanaler.

Krüger har ikke udført hovedeftersyn af anlægget i 2015 på grund af praktiske problemer, hvorfor dette blev udskudt til 2016.

Erfaringerne med brugen af den nye "grønne flokkulant" Hydrex 3841 som hjælpestof i forbindelse med rensningen af vand fra Pumpekanalen er fortsat i den daglige drift. Det blev i 2014, efter skiftet til den grønne flokkulant, konstateret, at bionedbrydeligheden af denne giver anledning til en kortere holdbarhed af den blandede stamopløsning, lidt lugtgener og behov for en øget rengøring af opbevaringstankene og fosformåleren i udløbet. Det blev ved årets udgang aftalt, at der fremadrettet

skulle tilsættes klorin til stamopløsningen, hvilket virkede efter hensigten, og de omtalte problemer har således ikke været aktuelle i 2015.

Endvidere blev det registreret, at der med et skifte til både en sandtype med mindre middeldkornstørrelse (0,10 mm) og en opblanding af flokkulant stamopløsningen i varmt vand (37 Co), at driften på anlægget blev mere stabil og rensningen blev bedre visuelt i forhold til både suspenderet stof og svæv i udløbet. Efter ved årets begyndelse af have drevet anlægget ved en hydraulisk belastning på ca. 55-60 m³/h for at undgå svæv i udløbet, kunne den hydrauliske kapacitet øges til 85 m³/h, og samtidig blev rensningen på suspenderet stof bedre. Med de gennemførte ændringer vurderes rensningen at være helt på niveau med det, der var tilfældet ved brug af den konventionelle polymer – i hvert fald op til en hydraulisk belastning på 85 m³/h og muligvis også højere.

Udgiften til flokkulant og fragt lå i 2015 på ca. 17.000 kr., men kan muligvis reduceres.

Rensningen har for hele året været tilfredsstillende med hensyn til funktionskrav samt alle variabler og især suspenderet stof og fosfor og driften blev optimeret – både i forhold til sikring af stabil og effektiv rensning, som netop omtalt – og ligeledes så forbrug af kemikalier, samt produktion af rejektvand blev begrænset mest muligt. Sandkoncentrationen blev målt jævnlige for at sikre en robust drift med bedst mulig tilbageholdelse af suspenderet stof og fosfor samt mindst muligt sandtab.

Med baggrund i driftsperioden for 2015 sammen med de ændringer, som er beskrevet indledningsvist i afsnittet, har det været en rigtig beslutning at foreslå den grønne flokkulant Hydrex 3841, jfr. forsøgsresultaterne, som hjælpestof til rensning af overfladevand til Ørestads kanaler og vandflader, i stedet for den normale polymer.

Da udledningstilladelsen for Ørestads Actiflo anlæg udløb den 1. april 2014, blev der i 2015 udarbejdet en ansøgning til Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, Vand og VVM om permanent tilladelse til udledning af Actiflo rensset vand til Ørestads kanaler og vandflader. Vandlauget afventer p.t. svar på ansøgningen.

Aktiviteter ved vandet og særlige tiltag

Vandlauget afholdt den 30. august 2015 den årlige Søfest i Ørestad Syd under Ørestad Kulturdage. Der var mulighed for at deltage i kajakkursus, bygge både af genbrugsmaterialer, opleve mange forskellige modelskibe, lytte til livemusik og følge gummieender svømme om kap i det traditionsrige anderæs. Som noget nyt var der en overraskelse i form af en operasanger, der afsluttede søfesten med en minikoncert fra en af altanerne i 8-tallet.

I vinterperioden primo 2015 blev der ikke etableret skøjtebaner i Ørestad, da isen blev målt til ikke at være tyk nok.

Der er i sommerhalvåret mulighed for at låne robåde og kajaker af Vandlauget. Bådene har i 2015 været placeret i Universitetskanalen og Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord og i Søerne i Ørestad Syd. For at benytte kajakerne lånes en nøgle hos en nærliggende cafe. Det er gratis for bydelens brugere, at benytte robåde og kajaker.

I Hovedkanal Syd har Vandlauget også i 2015 stillet en kanalsektion til rådighed for vandpolo, mod at der afholdes et vist antal gratis arrangementer om året. Tilladelsen til brugen gælder frem til og med 2016.

Vandlauget har igen i 2015 støttet CampusCup, som er en kapsejlad for Ørestad Nords mange studerende på Universitetskanalen. Sejladsen er arrangeret af studerende fra ITU og blev afholdt fredag den 4. september i 2015 i forbindelse med studiestarten.

Den 25. november 2015 afholdt, kunstneren Jacob Fuglsang Mikkelsen, en indvielse af

af hans kunstprojekt; "København under vand" i kaskaderne syd for DR's koncertsal i Ørestad Nord. Projektet satte fokus på klimaforandringerne og COP 21, som var en klimakonference, der blev afholdt 7.-8. december i Paris.

Ligeledes i slutningen af november 2015, blev der udplantet åkander i Ørestad Nord og i Ørestad City - 46 planter i alt.

Sekretariat for Vandlauget

Grundejerforeningssekretariatet i Ørestad varetager sammen med Rambøll sekretariatsfunktionen for Vandlauget. Grundejerforeningssekretariatet varetager opgaver vedrørende bestyrelsesbetjening, besvarelse af henvendelser, dialog med beboere og brugere, kommunikation, planlægning af arrangementer samt diverse ad hoc projekter, mens Rambøll står for den tekniske og administrative rådgivning i forbindelse med drift, vedligehold og styring af forsyningssystem og kanaler samt monitorering af vandkvalitet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Vandlauget, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når Vandlauget som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Vandlauget, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen**Medlemsbidrag**

Medlemsbidrag indregnes i resultatopgørelsen, når bidraget forfalder i henhold til vedtægterne efter bestyrelsens beslutning herom. Medlemsbidrag indregnes eksklusive moms.

Omkostninger

Omkostninger omfatter drift af Vandlauget og administration.

Balancen**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2015 TIL 31.12.2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Indtægter			
Medlemsbidrag opkrævet a conto		5.014.998	5.000.001
Refusion forsikringsselskabet		112.239	60.248
Finansielle indtægter	1	90	4.228
Indtægter i alt		<u>5.127.327</u>	<u>5.064.477</u>
Udgifter			
<u>Omkostninger til drift af vandlaug</u>			
Administration og myndighedsbehandling		1.006.872	1.064.359
Generelle udgifter		504.313	-
Forsyningssystem		510.053	912.060
Renseanlæg/Acfiflo		969.181	524.828
Kanaler og søer		1.803.800	1.972.037
Vandliv		<u>187.289</u>	<u>452.086</u>
		4.981.508	4.925.370
Hensat til revision	(incl. Adm.)		30.000
Udgifter i alt		<u>4.981.508</u>	<u>4.955.370</u>
Årets overskud		<u>145.819</u>	<u>109.107</u>
Som bestyrelsen foreslår disponeret således:			
Overført til næste år		145.819	
Disponeret i alt		<u>145.819</u>	<u>-</u>

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
AKTIVER			
Tilgodehavende forsikring/udlæg		-	15.991
Tilgodehavende moms		450.629	756.828
Tilgodehavende DATEA		-	24.962
Periodeafgrænsningspost	2	4.879	18.000
Tilgodehavender		455.508	815.781
 Likvide midler		 717.593	 68.835
 AKTIVER I ALT		 1.173.101	 884.616
PASSIVER			
<u>Egenkapital</u>			
Overført fra sidste år		113.107	-
Årets resultat	3	145.818	113.107
		258.925	113.107
 Indestående depositum		40.000	40.000
Kreditorer		798.975	648.027
Skyldige omkostninger	4	75.200	83.482
Kortfristede gældsforpligtelser		914.175	771.509
 PASSIVER I ALT		 1.173.100	 884.616

NOTER

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 <u>Finansielle poster</u>		
Renteindtægter netto	<u>90</u>	<u>4.228</u>
Finansielle poster i alt	<u>90</u>	<u>4.228</u>
2 <u>Periodeafgrænsningspost</u>		
Forudbetalte omkostninger	<u>4.879</u>	<u>18.000</u>
	<u>4.879</u>	<u>18.000</u>

NOTER

3 Andel af drift

Udgifter	4.981.508
Refusioner	-112.239
Finansielle poster	-90
	4.869.179

Fordelingsnøgle for vandlaugets udgifter 2015

Vandelement	Længde	Samlet bredde	Center for Natur og Park
Den landskabelige Kanal	2.395	4.790	2.290
Universitetskanalen - etape 1 + 2	730	1.460	0
Hovedkanal Ørestad City	1.015	2.030	0
Bydelskanal i Ørestad City	550	1.100	550
Kaskader ved Kay Fiskers Plads	220	440	440
Hovedkanal Ørestad Syd	735	1.470	0
Vestamagersøen	625	1.250	0
	6.270	12.540	3.280

Svarende til**26,2%**

*med virkning fra 1. januar 2016 ændres den indbyrdes fordeling for City Syd og Syd,

NOTER

4 Skyldige omkostninger

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Vestamager Pumpedigelaug	-	150.000
Hensat vand/el	-	7.419
Sekretariatet udlæg	-	10.063
Datea administration	45.000	36.000
Revision 2015	30.200	34.000
	<u>75.200</u>	<u>237.482</u>